

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
ROBÓT REMONTOWYCH
W SM „CZERWONY RYNEK”**

Osiedle „Piastów”

Stan na 30.06.2024 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Ilość kondygnacji	Ilość klatek	Ilość mieszkań	Data odbioru bloku	Dach		Docieplenie stropodachu		
							remont (rok)	aktualny stan techniczny	rok	materiał	grubość (cm)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Smocza 11/15	1	12	5	119	28.03.1985	2010	dobry	2010	weł. granul.	20
2.	Smocza 19/21	2	12	5	118	28.06.1985	2007	dobry	2014	weł. granul.	20
3.	Strycharska 5	4	5	5	50	31.01.1984	2008	dobry	2008	weł. granul.	21
4.	Strycharska 3	5	5	4	40	30.09.1983	2012	b. dobry	2012	weł. granul.	20
5.	Granitowa 17	6	5	4	40	30.12.1983	2009	dobry	2009	styrop. granul.	15
6.	Tuszyńska 25	7	12	2	48	30.04.1986	2006	dobry	2013	weł. granul.	20
7.	Granitowa 24	8	12	2	47	30.12.1985	2013	b. dobry	2013	weł. granul.	20
8.	Tuszyńska 15	9	12	3	71	31.10.1984	2008	dobry	2008	weł. granul.	20
9.	Granitowa 10	10	12	2	47	28.09.1984	2009	dobry	2009	weł. granul.	20
10.	Tuszyńska 9	11	12	3	70	27.12.1984	2009	dobry	2010	weł. granul.	20
11.	Granitowa 6	12	12	2	47	30.09.1985	2014	b. dobry	2014	weł. granul.	20
12.	Tuszyńska 1	13	12	2	47	30.11.1984	2008	dobry	2008	weł. granul.	20
13.	Granitowa 2	14	12	2	47	31.08.1985	2011	dobry	2011	weł. granul.	20
14.	Granitowa 4	15	5	3	30	26.03.1984	2010	dobry	2010	weł. granul.	20
15.	Granitowa 11	16	5	2	20	31.03.1984	2010	dobry	2010	weł. granul.	20
16.	Smocza 5/7	17	12	3	72	31.12.1984	2010	dobry	2010	weł. granul.	20
17.	Smocza 17	18	5	2	20	27.12.1983	2005	dobry	2009	weł. granul.	20
18.	Smocza 10	19	5	3	30	29.06.1984	2009	dobry	2009	weł. granul.	20
19.	Strycharska 7	20	5	5	50	22.05.1984	2007 2019 kl. I	dobry b. dobry	2007	Ekofiber	18
20.	Myśliwska 23	21	5	2	20	31.05.1985	2010	dobry	2010	weł. granul.	20
21.	Sokola 22	22	5	2	20	19.08.1985	2013	b. dobry	2013	weł. granul.	20
22.	Sokola 25	23	5	2	20	22.08.1986	2013	b. dobry	2013	weł. granul.	20
23.	Myśliwska 19/21	24/25	5	5	50	31.08.1985	2014	b. dobry	2014	weł. granul.	20
24.	Myśliwska 17	26	5	3	30	30.09.1985	2005	dobry	2016	weł. granul.	20
25.	Sokola 20	27	5	2	20	30.12.1985	2009	dobry	2016	weł. granul.	20
26.	Myśliwska 15	28/29	5	5	50	28.11.1985	2011	dobry	2011	weł. granul.	20
27.	Myśliwska 11	30	5	2	20	28.06.1985	2014	b. dobry	2014	weł. granul.	20
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32	5	5	40	30.06.1986	2011	dobry	2011	weł. granul.	20
29.	Myśliwska 5/7	34/35	5	5	50	31.12.1986	2004	dobry	2014	weł. granul.	20
30.	Sokola 6	36	5	3	30	23.06.1986	2013	b. dobry	2013	weł. granul.	20
31.	Myśliwska 1	38	5	3	28	28.03.1986	2007	dobry	2007	Ekofiber	18
32.	Sokola 4	39	5	3	24	30.06.1986	2013	b. dobry	2013	weł. granul.	20
33.	Sanocka 17	40	5	3	24	31.10.1986	2014	b. dobry	2014	weł. granul.	20
34.	Sokola 3	41	5	3	30	14.10.1986	2007	dobry	2007	Ekofiber	18
35.	Tuszyńska 29	42	5	3	24	20.03.1991	2011	dobry	2011	weł. granul.	20

Razem

110 1 493

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"

Lp.	Adres	Nr bloku	Ściany budynku						Balkony		
			docieplenie				uwagi	aktualny stan techniczny			
			ściany osłonowe		ściany szczytowe						
			rok	grubość (cm)	rok	grubość (cm)			remont (rok)	uwagi	aktualny stan techniczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Smocza 11/15	1	2011	14	2004	6		dobry	2010	kompleks.	dobry
2.	Smocza 19/21	2	2007	6	2004	6		dobry	2007	kompleks.	dobry
3.	Strycharska 5	4	2006	6	2003	6		dobry	2006	kompleks.	dobry
4.	Strycharska 3	5	2006	6	2003	6		dobry	2006	kompleks.	dobry
5.	Granitowa 17	6	2009	12	2003	6		dobry	2009	kompleks.	dobry
6.	Tuszyńska 25	7	2015	14	2004 2015	6 10	loggie gr. 8 cm	dobry	2015	kompleks.	b. dobry
7.	Granitowa 24	8	2014	14	2004	6					
8.	Tuszyńska 15	9	2010	12	2004	6		dobry	2010	kompleks.	dobry
9.	Granitowa 10	10	2009	12	2004	6		dobry	2009	kompleks.	dobry
10.	Tuszyńska 9	11	2010	12	2004	6		dobry	2010	kompleks.	dobry
11.	Granitowa 6	12	2014	14	2004 2014	6 10	loggie gr. 8 cm	dobry	2014	kompleks.	b. dobry
12.	Tuszyńska 1	13	2010	12	2004	6					
13.	Granitowa 2	14	2011	14	2004	6	loggie gr. 8 cm	dobry	2011	kompleks.	dobry
14.	Granitowa 4	15	2010	12	2003	6		dobry	2019	kompleks.	b. dobry
15.	Granitowa 11	16	2010	12	2003	6		dobry	2010	kompleks.	dobry
16.	Smocza 5/7	17	2010	12	2004	6		dobry	2010	kompleks.	dobry
17.	Smocza 17	18	2009	12	2003	6		dobry	2009	kompleks.	dobry
18.	Smocza 10	19	2009	12	2003	6		dobry	2009	kompleks.	dobry
19.	Strycharska 7	20	2006	6	2003	6		dobry	2006	kompleks.	dobry
20.	Myśliwska 23	21	2005	6	2001	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
21.	Sokola 22	22	2005	6	2001	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
22.	Sokola 25	23	2005	6	2001	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
23.	Myśliwska 19/21	24/25	2007	6	2001	6		dobry	2007	kompleks.	dobry
24.	Myśliwska 17	26	2016	14	2001 2016	6 10	loggie gr. 8 cm	dobry	2016	kompleks.	b. dobry
25.	Sokola 20	27	2016	14	2001 2016	6 10					
26.	Myśliwska 15	28/29	2007	6	2002	6		dobry	2007	kompleks.	dobry
27.	Myśliwska 11	30	2007	6	2002	6		dobry	2007	kompleks.	dobry
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32	2011	12	2002	6		dobry	2011	kompleks.	dobry
29.	Myśliwska 5/7	34/35	2006	6	2002	6		dobry	2006	kompleks.	dobry
30.	Sokola 6	36	2006	6	2002	6		dobry	2006	kompleks.	dobry
31.	Myśliwska 1	38	2005	6	2002	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
32.	Sokola 4	39	2005	6	2002	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
33.	Sanocka 17	40	2005	6	2002	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
34.	Sokola 3	41	2006	6	2002	6		dobry	2005	kompleks.	dobry
35.	Tuszyńska 29	42	2011	12	2004	6	loggie gr. 8 cm	dobry	2011	kompleks.	dobry

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"

Lp.	Adres	Nr bloku	Wymiana stolarki okiennej części wspólne					Wymiana drzwi				
			klatki schodowe (rok)	piwnice (rok)	XI piętro (rok)	aktualny stan techniczny	uwagi	wiatrołapy		zsyпы (rok)	aktualny stan techniczny	uwagi
								zewnątrzne (rok)	wewnętrzne (rok)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Smocza 11/15	1	2010	2010	2010	dobry		2010	2017		dobry	
2.	Smocza 19/21	2	2016	2016	2016	b. dobry		2016	2016	2016	b. dobry	
3.	Strycharska 5	4	2015	2015	n/d	b. dobry		2015	2015	n/d	b. dobry	
4.	Strycharska 3	5	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
5.	Granitowa 17	6	2009	2009	n/d	dobry		2009	2017	n/d	dobry	
6.	Tuszyńska 25	7	2015	2015	2015	b. dobry		2015	2015		b. dobry	
7.	Granitowa 24	8	2014	2014	2014	b. dobry		2014	2014		b. dobry	
8.	Tuszyńska 15	9	2010	2010	2010	dobry		2010	2017		dobry	
9.	Granitowa 10	10	2009	2009	2009	dobry		2009	2017		dobry	
10.	Tuszyńska 9	11	2010	2010	2010	dobry		2010	2017		dobry	
11.	Granitowa 6	12	2014	2014	2014	b. dobry		2014	2014	2014	b. dobry	
12.	Tuszyńska 1	13	2010	2010	2010	dobry		2010	2017		dobry	
13.	Granitowa 2	14	2011	2011	2011	dobry		2011	2017		dobry	
14.	Granitowa 4	15	2010	2010	n/d	dobry		2010	2017	n/d	dobry	
15.	Granitowa 11	16	2010	2010	n/d	dobry		2010	2017	n/d	dobry	
16.	Smocza 5/7	17	2010	2010	2010	dobry		2020	2017		b.dobry	
17.	Smocza 17	18	2009	2009	n/d	dobry		2009	2017	n/d	dobry	
18.	Smocza 10	19	2009	2009	n/d	dobry		2009	2017	n/d	dobry	
19.	Strycharska 7	20	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
20.	Myśliwska 23	21	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
21.	Sokola 22	22	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
22.	Sokola 25	23	2018	2018	n/d	b. dobry		1999		n/d	dostateczny	
23.	Myśliwska 19/21	24/25	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
24.	Myśliwska 17	26	2016	2016	n/d	b. dobry		2016	2016	n/d	b. dobry	
25.	Sokola 20	27	2016	2016	n/d	b. dobry		2016	2016	n/d	b. dobry	
26.	Myśliwska 15	28/29	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
27.	Myśliwska 11	30	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32	2011	2011	n/d	dobry		2011	2017	n/d	dobry	
29.	Myśliwska 5/7	34/35	2017	2018	n/d	b. dobry		2017	2017	n/d	b. dobry	
30.	Sokola 6	36	2018	2018	n/d	b. dobry		1999		n/d	dostateczny	
31.	Myśliwska 1	38	2018	2018	n/d	b. dobry		1999		n/d	dostateczny	
32.	Sokola 4	39	2018	2018	n/d	b. dobry		1999		n/d	dostateczny	
33.	Sanocka 17	40	2018	2018	n/d	b. dobry		1999		n/d	dostateczny	
34.	Sokola 3	41	2018	2018	n/d	b. dobry		1999		n/d	dostateczny	
35.	Tuszyńska 29	42	2011	2011	n/d	dobry		2011	2017	n/d	dobry	

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Domofony				Malowanie klatek schodowych				Poziomy instalacji ZW	
			cyfrowe			analogowe	całość (rok)	parter (rok)	XI piętro (rok)	uwagi	wymiana (rok)	aktualny stan techniczny
			rok	ilość	uwagi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Smocza 11/15	1	2015	119			2001	2016	2016		2018	b. dobry
2.	Smocza 19/21	2	2015	118			2000			wiatrolapy 2016	2018	b. dobry
3.	Strycharska 5	4	2015	50			2020				2018	b. dobry
4.	Strycharska 3	5	2015	40			2019				2019	b. dobry
5.	Granitowa 17	6	2009	10	kl. IV		2022				2019	b. dobry
			2017	30	kl. I-III							
6.	Tuszyńska 25	7	2014	48			2004				2020	b. dobry
7.	Granitowa 24	8	2014	47			2004				2020	b. dobry
8.	Tuszyńska 15	9	2015	71			2000				2019	b. dobry
9.	Granitowa 10	10	2015	47			1999				2020	b. dobry
10.	Tuszyńska 9	11	2010	70			1999				2020	b. dobry
11.	Granitowa 6	12	2014	47			2001				2021	b. dobry
12.	Tuszyńska 1	13	2010	24	kl. II		1999				2021	b. dobry
			2016	23	kl. I							
13.	Granitowa 2	14	2010	47			2001				2021	b. dobry
14.	Granitowa 4	15	2011	30			2020				2020	b.dobry
15.	Granitowa 11	16	2010	20			2021				2021	b. dobry
16.	Smocza 5/7	17	2011	25	kl. III		2000				2018	b. dobry
			2016	47	kl. I, II							
17.	Smocza 17	18	2017	20			2021				2020	b.dobry
18.	Smocza 10	19	2016	30			2022				2020	b.dobry
19.	Strycharska 7	20	2015	50			2020				2018	b. dobry
20.	Myśliwska 23	21	2017	20			2019				2022	b. dobry
21.	Sokola 22	22	2017	20			2019				2022	b. dobry
22.	Sokola 25	23	2015	20			2019				2022	b. dobry
23.	Myśliwska 19/21	24/25	2014	10	kl. V		2024				2017	b. dobry
			2016	40	kl. I-IV							
24.	Myśliwska 17	26	2015	30			2001				2020	b.dobry
25.	Sokola 20	27	2015	20			2021				2021	b.dobry
26.	Myśliwska 15	28/29	2013	20	kl. IV-V		2024				2017	b. dobry
			2016	30	kl. I-III							
27.	Myśliwska 11	30	2014	10	kl. I		2021				2021	b. dobry
			2015	10	kl. II							
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32	2016	40			2006 2024			kl. 3-5 kl. 1-2	2019	b. dobry
29.	Myśliwska 5/7	34/35	2016	50			2007				2017	b. dobry
30.	Sokola 6	36	2017	30			2021				2020	b.dobry
31.	Myśliwska 1	38	2017	28			2023				2020	b.dobry
32.	Sokola 4	39	2012	8	kl. I		2020				2020	b.dobry
			2015	16	kl. II-III							
33.	Sanocka 17	40	2014	24			2023				2020	b.dobry
34.	Sokola 3	41	2014	30			2024				2021	b. dobry
35.	Tuszyńska 29	42	2017	24			1999				2023	b. dobry

Razem

1493

0

4

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Poziomy instalacji Cwu					Montaż zaworów podpionowych CO	
			wymiana instalacji (rok)	aktualny stan techniczny	zawory podpionowe (rok)	TYP zaworu	zawory odcinające (rok)	rok	TYP zaworów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Smocza 11/15	1	2018	b. dobry	2018	MTCV	2018	2023	Danfoss balans.
2.	Smocza 19/21	2	2018	b. dobry	2018	MTCV	2018	2023	Danfoss balans.
3.	Strycharska 5	4	2018	b. dobry	2018	MTCV	2018		
4.	Strycharska 3	5	2019	b. dobry	2019	MTCV	2019		
5.	Granitowa 17	6	2019	b. dobry	2019	MTCV	2019	2009	Danfoss balans.
6.	Tuszyńska 25	7	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
7.	Granitowa 24	8	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
8.	Tuszyńska 15	9	2019	b. dobry	2019	MTCV	2019	2010	Danfoss balans.
9.	Granitowa 10	10	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020	2009	Danfoss balans.
10.	Tuszyńska 9	11	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020	2010	Danfoss balans.
11.	Granitowa 6	12	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021		
12.	Tuszyńska 1	13	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021	2010	Danfoss balans.
13.	Granitowa 2	14	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021		
14.	Granitowa 4	15	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
15.	Granitowa 11	16	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021		
16.	Smocza 5/7	17	2018	b. dobry	2018	MTCV	2018	2010	Danfoss balans.
17.	Smocza 17	18	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020	2009	Danfoss balans.
18.	Smocza 10	19	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020	2009	Danfoss balans.
19.	Strycharska 7	20	2018	b. dobry	2018	MTCV	2018		
20.	Myśliwska 23	21	2022	b. dobry	2022	MTCV	2022		
21.	Sokoła 22	22	2022	b. dobry	2022	MTCV	2022		
22.	Sokoła 25	23	2022	b. dobry	2022	MTCV	2022		
23.	Myśliwska 19/21	24/25	2017	b. dobry	2015	MTCV	2017		
24.	Myśliwska 17	26	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
25.	Sokoła 20	27	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021		
26.	Myśliwska 15	28/29	2017	b. dobry	2017	MTCV	2017		
27.	Myśliwska 11	30	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021		
28.	Myśliwska 9/Sokoła 12	31/32	2019	b. dobry	2019	MTCV	2019		
29.	Myśliwska 5/7	34/35	2017	b. dobry	2015	MTCV	2017		
30.	Sokoła 6	36	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
31.	Myśliwska 1	38	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
32.	Sokoła 4	39	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
33.	Sanocka 17	40	2020	b. dobry	2020	MTCV	2020		
34.	Sokoła 3	41	2021	b. dobry	2021	MTCV	2021		
35.	Tuszyńska 29	42	2023	b. dobry	2023	MTCV	2023		

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Wymiana instalacji elektrycznej						Oświetlenie LED
			WLZ (rok)	aktualny stan techniczny	tablica główna (rok)	tablica piętrowa (rok)	instalacja adm. (rok)	uwagi	rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Smocza 11/15	1		dobry	2015		2016	miedź	2017
2.	Smocza 19/21	2		dobry	2015		2016	miedź	2017
3.	Strycharska 5	4		dobry	2017	n/d	2017	miedź	2017
4.	Strycharska 3	5		dobry	2017	n/d	2017	alum.	2017
5.	Granitowa 17	6		dobry	2017	n/d	2017	alum./miedź	2018
6.	Tuszyńska 25	7		dobry	2014		2014/XI p.	miedź	2015
7.	Granitowa 24	8		dobry	2014		2014/XI p.	miedź	2015
8.	Tuszyńska 15	9		dobry	2014		2014/XI p.	miedź	2016
9.	Granitowa 10	10		dobry	2014		2016	miedź	2015
10.	Tuszyńska 9	11		dobry	2014		2014/XI p.	miedź	2016
11.	Granitowa 6	12		dobry	2014		2014/XI p.	miedź	2016
12.	Tuszyńska 1	13		dobry	2014		2016	miedź	2016
13.	Granitowa 2	14		dobry	2014		2016	miedź	2016
14.	Granitowa 4	15		dobry	2016	n/d	2016	miedź/ alum. kl. III	2018
15.	Granitowa 11	16		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
16.	Smocza 5/7	17		dobry	2015		2016	miedź	2016
17.	Smocza 17	18		dobry	2016	n/d	2016	alum.	2018
18.	Smocza 10	19		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
19.	Strycharska 7	20		dobry	2017	n/d	2017	miedź	2018
20.	Myśliwska 23	21		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
21.	Sokola 22	22		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
22.	Sokola 25	23		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
23.	Myśliwska 19/21	24/25		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
24.	Myśliwska 17	26		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
25.	Sokola 20	27		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
26.	Myśliwska 15	28/29		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
27.	Myśliwska 11	30		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32		dobry	2018	n/d	2018	miedź	2018
29.	Myśliwska 5/7	34/35		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
30.	Sokola 6	36		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
31.	Myśliwska 1	38		dobry	2017	n/d	2017	miedź	2018
32.	Sokola 4	39		dobry	2017	n/d	2017	miedź	2018
33.	Sanocka 17	40		dobry	2017	n/d	2017	miedź	2018
34.	Sokola 3	41		dobry	2016	n/d	2016	miedź	2018
35.	Tuszyńska 29	42		dobry		n/d		miedź	2018

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Chodniki							
			rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	aktualny stan techniczny	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Smocza 11/15	1	plyty bet. 50X50	53,00	dyw. asfalt.	40,66	kostka bet.	99,02	dost./dost./b.dobry	
2.	Smocza 19/21	2	plyty bet. 50X50	52,00	dyw. asfalt.	164,18	kostka bet.	176,00	dobry/dobry/b.dobry	
3.	Strycharska 5	4	x	x	x	x	kostka bet.	36,43	b. dobry	
4.	Strycharska 3	5	plyty bet. 50X50	30,60	dyw. asfalt.	112,71	kostka bet.	107,52	dost./dost./b.dobry	
5.	Granitowa 17	6	X	X	X	X	kostka bet.	34,76	b. dobry	
6.	Tuszyńska 25	7	X	X	dyw. asfalt.	36,00	kostka bet.	72,05	dobry/b.dobry	
7.	Granitowa 24	8	X	X	dyw. asfalt.	214,56	kostka bet.	57,62	dost./b.dobry	
8.	Tuszyńska 15	9	X	X	dyw. asfalt.	175,04	kostka bet.	136,05	dost./b.dobry	
9.	Granitowa 10	10	X	X	X	X	kostka bet.	75,28	b.dobry	
10.	Tuszyńska 9	11	x	x	X	X	kostka bet.	115,00	b.dobry	
11.	Granitowa 6	12	x	x	dyw. asfalt.	39,76	kostka bet.	117,32	dobry/b.dobry	
12.	Tuszyńska 1	13	plyty bet. 50X50	61,15	X	X	kostka bet.	83,06	dost./b.dobry	
13.	Granitowa 2	14	plyty bet. 50X50	17,50	dyw. asfalt.	217,85	kostka bet.	27,82	dost./dost./b.dobry	
14.	Granitowa 4	15	plyty bet. 50X50	5,00	dyw. asfalt.	140,90	kostka bet.	37,20	dost./dost./b.dobry	
15.	Granitowa 11	16	X	X	dyw. asfalt.	144,49	kostka bet.	15,36	dost./b.dobry	
16.	Smocza 5/7	17	X	X	X	X	kostka bet.	162,18	dost./b.dobry	
17.	Smocza 17	18	X	X	dyw. asfalt.	78,57	kostka bet.	59,80	dost./b.dobry	
18.	Smocza 10	19	plyty bet. 50X50	45,50	dyw. asfalt.	269,27	X	X	dost./dost.	
19.	Strycharska 7	20	X	X	dyw. asfalt.	301,39	kostka bet.	37,50	dost./b.dobry	
20.	Myśliwska 23	21	X	X	dyw. asfalt.	122,03	kostka bet.	25,50	dost./b.dobry	
21.	Sokola 22	22	plyty bet. 50X50	28,44	dyw. asfalt.	442,11	kostka bet.	25,50	dost./dobry/b.dobry	
22.	Sokola 25	23	x	x	dyw. asfalt.	150,25	kostka bet.	24,00	dobry/b.dobry	
23.	Myśliwska 19/21	24/25	plyty bet. 50X50	50,16	dyw. asfalt.	166,50	kostka bet.	64,50	dost./dobry	
24.	Myśliwska 17	26	plyty bet. 50X50	9,80	dyw. asfalt.	202,41	kostka bet.	62,40	dost./dobry/b.dobry	
25.	Sokola 20	27	X	X	dyw. asfalt.	251,12	kostka bet.	25,60	dobry/b.dobry	
26.	Myśliwska 15	28/29	X	X	x	x	kostka bet.	334,50	b.dobry	
27.	Myśliwska 11	30	beton	3,41	X	X	X	X	dobry	
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32	plyty bet. 50X50	47,70	dyw. asfalt.	143,58	kostka bet.	312,86	dost./dobry/b.dobry	
29.	Myśliwska 5/7	34/35	X	X	dyw. asfalt.	188,09	kostka bet.	49,44	dost./dobry	
30.	Sokola 6	36	X	X	dyw. asfalt.	411,48	kostka bet.	13,50	dobry/b.dobry	
31.	Myśliwska 1	38	x	x	dyw. asfalt.	374,03	kostka bet.	38,00	dost./b.dobry	
32.	Sokola 4	39	x	x	dyw. asfalt.	325,77	kostka bet.	138,00	dobry/b.dobry	
33.	Sanocka 17	40	x	x	dyw. asfalt.	203,37	kostka bet.	33,00	dobry/b.dobry	
34.	Sokola 3	41	X	X	X	X	kostka bet.	15,00	b.dobry	
35.	Tuszyńska 29	42	plyty bet. 50X50	247,07	betonowa	x	kostka bet.	556,26	b.dobry/b. d./b. d.	

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Miejsca postojowe /teren utwardzony/							
			rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	aktualny stan techniczny	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Smocza 11/15	1	destrukt	94,30	gruntowa	239,79	azur. bet.	170,30	dost./dost./b.dobry	
2.	Smocza 19/21	2	destrukt	114,80	gruntowa	177,47	azur. bet.	315,24	dost./dost./b.dobry	
3.	Strycharska 5	4	betonowa	32,35	X	X	X	X	dobry	
4.	Strycharska 3	5	plyty chod. 50x50	9,00	X	X	azur. bet.	116,41	dobry/b.dobry	
5.	Granitowa 17	6	X	X	X	X	azur. bet.	57,53	b. dobry	
6.	Tuszyńska 25	7	X	X	x	x	azur. bet.	156,00	b. dobry	
7.	Granitowa 24	8	X	X	X	X	azur. bet.	124,38	b. dobry	
8.	Tuszyńska 15	9	plyty chod. 50x50	79,12	betonowa/kostka	69,40 18,00	azur. bet.	56,60	dost./dost./b.dobry	
9.	Granitowa 10	10	dyw. asfalt.	54,96	X	X	azur. bet.	37,44	dobry/b.dobry	
10.	Tuszyńska 9	11	x	x	x	x	azur. bet.	293,00	b.dobry	
11.	Granitowa 6	12	X	X	gruntowa	129,02	X	X	dostateczny	
12.	Tuszyńska 1	13	X	X	gruntowa	239,6	X	X	dostateczny	
13.	Granitowa 2	14	X	X	X	X	azur. bet.	453,62	b.dobry	
14.	Granitowa 4	15	X	X	X	X	X	X	X	
15.	Granitowa 11	16	X	X	X	X	X	X	X	
16.	Smocza 5/7	17	X	X	X	X	azur. bet.	256,78	b.dobry	
17.	Smocza 17	18	X	X	X	X	azur. bet.	45,00	b.dobry	
18.	Smocza 10	19	X	X	X	X	X	X	X	
19.	Strycharska 7	20	X	X	gruntowa	53,76	azur. bet.	74,71	dost./b.dobra	
20.	Myśliwska 23	21	X	X	gruntowa	192,75	X	X	dostateczny	
21.	Sokola 22	22	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Sokola 25	23	X	X	X	X	azur. bet.	243,79	b.dobry	
23.	Myśliwska 19/21	24/25	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Myśliwska 17	26	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Sokola 20	27	X	X	gruntowa	258,03	X	X	dostateczny	
26.	Myśliwska 15	28/29	X	X	gruntowa	194,10	X	X	dostateczny	
27.	Myśliwska 11	30	X	X	X	X	X	X	X	
28.	Myśliwska 9/Sokola 12	31/32	X	X	X	X	X	X	X	
29.	Myśliwska 5/7	34/35	X	X	X	X	X	X	X	
30.	Sokola 6	36	X	X	gruntowa	197,83	X	X	dostateczny	
31.	Myśliwska 1	38	kostk bet.	31,00	X	X	azur. bet.	403,52	b.dobry/b.dobry	
32.	Sokola 4	39	X	X	gruntowa	85,81	X	X	dostateczny	
33.	Sanocka 17	40	X	X	X	X	azur. bet.	126,32	b.dobry	
34.	Sokola 3	41	X	X	X	X	azur. bet.	226,82	b.dobry	
35.	Tuszyńska 29	42	plyty chod. 50x50	31,50	gruntowa	71,80	X	X	dost./dost.	

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"

tereny wspólne

Lp.	Adres	Nr bloku	Chodniki							
			rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	aktualny stan techniczny	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	działka 556		X	X	X	X	X	X	X	
2.	działka 559	38	X	X	dyw. asfalt.	70,73	X	X	dobry	
3.	działka 564/1	28/29	X	X	dyw. asfalt.	9,64	X	X	dostateczny	
4.	część działki 180/16	28/29	X	X	dyw. asfalt.	100,16	X	X	dostateczny	
5.	część działki 180/16	24/25	X	X	dyw. asfalt.	260,91	X	X	dostateczny	
6.	działka 567/3		X	X	dyw. asfalt.	19,81	X	X	dobry	
7.	działka 202/41	20	X	X	dyw. asfalt.	29,16	X	X	dobry	
8.	część działki 575	20	X	X	dyw. asfalt.	53,40	X	X	dobry	
9.	część działki 575	4	X	X	dyw. asfalt.	62,64	X	X	dobry	
10.	działka 586		X	X	dyw. asfalt.	73,78	X	X	dobry	
11.	działka 581/2	9	X	X	X	X	kostka bet.	26,58	b. dobry	
12.	działka 581/3		X	X	X	X	kostka bet.	23,00	dobry	
13.	działka 582		plyty bet. 50x50	1,69	X	X	X	X	dostateczny	
14.	działka 224/26		plyty bet. 50x50	20,84	X	X	X	X	dostateczny	
15.	działka 202/40		X	X	dyw. asfalt.	33,75	X	X	dobry	
16.	działka 572		X	X	dyw. asfalt.	101,73	X	X	dobry	
17.	działka 574/2		plyty bet. 50x50	12,01	X	X	X	X	dostateczny	
18.	część działki 202/41		X	X	dyw. asfalt.	15,60	kostka bet.	42,07	dost./b.dobry	
19.	część działki 575		X	X	X	X	kostka bet.	93,88	b. dobry	
20.	działka 580/6		plyty bet. 50x50	2,76	X	X	X	X	dostateczny	
21.	działka 580/7		plyty bet. 50x50	3,89	X	x	kostka bet.	36,00	b. dobry	
22.	część działki 224/25	12	plyty bet. 50x50	121,98	X	X	X	X	dostateczny	
23.	działka 578		X	X	dyw. asfalt.	43,91	X	X	dostateczny	
24.	działka 580/2		X	X	X	X	X	X	X	
25.	część działki 224/25	15	plyty bet. 50x50	38,16	X	X	X	X	dostateczny	
26.	działka 557/3	36	plyty bet. 50x50	18,00	X	X	X	X	dobry	

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH OSIEDLE "PIASTÓW"

tereny wspólne

Lp.	Adres	Nr bloku	Miejsca postojowe /teren utwardzony/							
			rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	rodzaj nawierzchni	pow. (m ²)	aktualny stan techniczny	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	działka 556	39	X	X	X	X	ażur. bet.	253,35	b. dobry	
2.	działka 559		X	X	X	X	X	X	X	
3.	działka 564/1		X	X	X	X	X	X	X	
4.	część działki 180/16		X	X	X	X	X	X	X	
5.	część działki 180/16		X	X	X	X	X	X	X	
6.	działka 567/3	20	betonowa	29,52	X	X	X	X	dostateczny	
7.	działka 202/41	20	X	X	X	X	ażur. bet.	27,96	b. dobry	
8.	część działki 575		X	X	X	X	X	X	X	
9.	część działki 575		X	X	X	X	X	X	X	
10.	działka 586		X	X	gruntowa	6,24	X	X	dostateczny	
11.	działka 581/2	9	X	X	kostka bet.	24,70	X	X	b. dobry	
12.	działka 581/3		płyty chod. 50x50	24,32	kostka bet.	7,13	X	X	dost./b. dobry	
13.	działka 582		X	X	X	X	X	X	X	
14.	działka 224/26		X	X	X	X	ażur. bet.	90,68	b. dobry	
15.	działka 202/40		betonowa	127,50	X	X	ażur. bet.	36,52	dost./b.dobry	
16.	działka 572		X	X	X	X	X	X	X	
17.	działka 574/2		betonowa	12,26	X	X	X	X	dostateczny	
18.	część działki 202/41		X	X	X	X	X	X	X	
19.	część działki 575		dyw. asfalt.	270,20	X	X	X	X	dobry	
20.	działka 580/6		X	X	gruntowa	34,77	X	X	dostateczny	
21.	działka 580/7		X	X	X	X	X	X	X	
22.	część działki 224/25		X	X	X	X	X	X	X	
23.	działka 578		X	X	gruntowa	29,00	ażur. bet.	65,54	dost./b.dobry	
24.	działka 580/2		X	X	gruntowa	5,40	X	X	dostateczny	
25.	część działki 224/25		X	X	X	X	X	X	X	
26.	działka 557/3	36	płyty chod. 50x50	73,45	asfalt	301,95	ażur.bet.	43,00	dobry/dobry/b.dobry	

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH
OSIEDLE "PIASTÓW"**

Lp.	Adres	Nr bloku	Windy						
			Rok budowy	Rok wymiany					uwagi
				kl. I	kl. II	kl. III	kl. IV	kl. V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Smocza 11/15	1	1985	2020	2019	2021	2019	2023	
2.	Smocza 19/21	2	1985	2020	2017	2020	2022	2017	
3.	Strycharska 5	4	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
4.	Strycharska 3	5	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
5.	Granitowa 17	6	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
6.	Tuszyńska 25	7	1985	2023	2018	n/d	n/d	n/d	
7.	Granitowa 24	8	1985	2024		n/d	n/d	n/d	
8.	Tuszyńska 15	9	1984	2018	2022	2018	n/d	n/d	
9.	Granitowa 10	10	1984			n/d	n/d	n/d	
10.	Tuszyńska 9	11	1984				n/d	n/d	
11.	Granitowa 6	12	1985	2023	2018	n/d	n/d	n/d	
12.	Tuszyńska 1	13	1984	2021	2018	n/d	n/d	n/d	
13.	Granitowa 2	14	1985	2021	2018	n/d	n/d	n/d	
14.	Granitowa 4	15	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
15.	Granitowa 11	16	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
16.	Smocza 5/7	17	1985		2023	2022	n/d	n/d	
17.	Smocza 17	18	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
18.	Smocza 10	19	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
19.	Strycharska 7	20	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
20.	Myśliwska 23	21	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
21.	Sokoła 22	22	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
22.	Sokoła 25	23	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
23.	Myśliwska 19/21	24/25	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
24.	Myśliwska 17	26	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
25.	Sokoła 20	27	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
26.	Myśliwska 15	28/29	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
27.	Myśliwska 11	30	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
28.	Myśliwska 9/Sokoła 12	31/32	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
29.	Myśliwska 5/7	34/35	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
30.	Sokoła 6	36	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
31.	Myśliwska 1	38	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
32.	Sokoła 4	39	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
33.	Sanocka 17	40	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
34.	Sokoła 3	41	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
35.	Tuszyńska 29	42	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	